

## ABC prania/- Jak czytać symbole na metkach

### Pranie



Pranie normalne, maksymalna temperatura: 30°C



Pranie z zachowaniem ostrożności, maksymalna temperatura: 30°C



Pranie normalne, maksymalna temperatura: 40°C



Pranie z zachowaniem ostrożności, maksymalna temperatura: 40°C



Pranie normalne, maksymalna temperatura: 60°C



Pranie z zachowaniem ostrożności, maksymalna temperatura: 60°C



Pranie normalne, maksymalna temperatura: 95°C



Pranie z zachowaniem ostrożności, maksymalna temperatura: 95°C



Pranie ręczne



Nie prać



**Czyszczenie chemiczne**



Dozwolone czyszczenie we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych



Czyszczenie w roztworze węglafluorku i benzynie ciężkiej



Czyszczenie z zachowaniem ostrożności w roztworze węglafluorku i benzynie ciężkiej



Czyszczenie w roztworze węglafluorku i benzynie ciężkiej



Czyszczenie z zachowaniem ostrożności w roztworze węglafluorku i benzynie ciężkiej



Nie czyścić chemicznie



**Chlorowanie**



Dozwolone chlorowanie



Nie chlorować



## Prasowanie



Maksymalna temperatura prasowania: 110°C



Maksymalna temperatura prasowania: 150°C



Maksymalna temperatura prasowania: 200°C



Prasować przez materiał lub stosować żelazko z powłoką teflonową



Nie prasować



## Suszenie



Suszyć bębnowo przy zredukowanych obrotach



Suszyć bębnowo przy normalnych obrotach



Suszyć w pozycji poziomej



Suszyć w pozycji pionowej



Nie suszyć mechanicznie